



Nueva aplicación para SILOE y
control de mediciones en piscinas

Pruébela gratuitamente y sin
compromiso

Bladi Profesional, S.L. – Antonio Machado, s/n – 24193-Navatejera (León) - Teléfono 987 286 919

Solicitar más información: joseangel@bladiprofesional.com



Cliente Prueba - Piscina Prueba

Controles rutinarios en piscina

Vaso	Fecha	pH	Temp (°C)	Transp.	Tiempo recirc. (horas)	Turbidez (UNF)	Cloro libre (mg/L)	Cloro comb (mg/L)	Humedad relativa (%)	Temp ambient (°C)	CO2 (mg/m3)
Vaso grande prueba	01 mar 2018, 17:16	7.2		1.0			0.9	0.5			
Vaso pequeño prueba	30 jun 2017, 18:40	7.3	25.0	1.0	5.0	2.0	1.0	0.4	62.0	28.0	490.0

Controles en laboratorio

Vaso	Fecha	pH	Turbidez (UNF)	Cloro libre (mg/L)	Cloro comb (mg/L)	E coli (UFC/100ml)	Pseudo. aerugin. (UFC/100ml)
Vaso grande prueba	21 may 2017	7.2	4.0	1.2	0.3	0.0	0.0
Vaso pequeño prueba	21 may 2017	7.3	1.0	1.1	0.3	0.0	0.0

BLADI PROFESIONAL, S.L. - ANTONIO MACIAGO, S/11 - 24 193-Navatejera (LEÓN) - TELÉFONO 987 286 919

Solicitar más información: joseangel@bladiprofesional.com



Piscina Prueba - Vaso grande prueba
Mediciones realizadas entre 21/05/2017 y 08/06/2017
Controles rutinarios en piscina

Fecha	pH	Temp (°C)	Transp.	Tiempo recirc. (horas)	Turbidez (UNF)	Cloro libre (mg/L)	Cloro comb (mg/L)	Humedad relativa (%)	Temp ambient (°C)	CO2 (mg/m3)	Operario
08 jun 2017, 18:17	7.9	25.0	1.0		3.0	1.5					Juan
08 jun 2017, 11:36	7.4	28.0		5.0	4.0	1.6	0.3	66.0	26.0	490.0	Juan
05 jun 2017, 17:39	7.2	25.0	1.0	5.0	5.0	1.2	0.8				adppueba
30 may 2017, 11:05	7.3	26.0		5.0	4.0	1.5	0.6	65.0	27.0	490.0	Juan
26 may 2017, 09:13	7.3	25.0			4.0			65.0	29.0		Jose
23 may 2017, 22:55	6.8	25.0	1.0	6.0	3.0	1.5	0.4	64.0	28.0	498.0	Jose
22 may 2017, 12:56	7.9	20.0									Jorge
22 may 2017, 09:50	7.5	26.0		6.0	3.0	1.2	0.4	66.0	26.0	490.0	Jose
21 may 2017, 18:08	7.5	25.0		6.0	2.0	0.9	0.4	64.0	29.0	450.0	Jose



SenPool adpprueba@pprueba.com

Piscina Prueba Cliente Prueba

Mis instalaciones | Accesos | Mis datos

Vaso grande prueba | Vaso pequeño prueba

Controles diarios Ver todos >

Próximo:	Último control realizado:	
02 mar 2018 REALIZAR AHORA	Fecha: 01 mar 2018, 17:16 pH: 7.2 Cloro libre: 0.9	Resultado: ✔ Correcto Transparencia: 1.0 Cloro combinado: 0.5
		Ver Modificar Borrar

Controles de laboratorio Ver todos >

Próximo:	Último control realizado:	
21 jun 2017 REALIZAR AHORA	Fecha: 21 may 2017, 17:06 pH: 7.2 Transparencia: 1.0	Resultado: ✔ Correcto Temperatura: 24.0 Turbidez: 4.0
		Ver Modificar Borrar

Bladi Profesional, S.L. – Antonio Machado, s/n – 24193-Navatejera (León) - Teléfono 987 286 919

Solicitar más información: joseangel@bladiprofesional.com

Mis instalaciones

Accesos

Mis datos

Piscina Prueba Cliente Prueba

Vaso grande prueba

Vaso pequeño prueba

Controles diarios

Próximo:
02 mar 2018

REALIZAR
AHORA

Fecha: 01 mar 2018, 17:16
pH: 7.2
Cloro libre: 0.9

Último control realizado:

Resultado: ✔ Correcto
Transparencia: 1.0
Cloro combinado: 0.5

Ver Modificar Borrar

Controles de laboratorio

Ver todos >

Próximo:
21 jun 2017

REALIZAR
AHORA

Fecha: 21 may 2017, 17:06
pH: 7.2
Transparencia: 1.0

Último control realizado:

Resultado: ✔ Correcto
Temperatura: 24.0
Turbidez: 4.0

- Piscina: Vaso grande prueba
Modificar piscina
- Instalación Piscina Prueba
Modificar instalación
- Datos SILOE
Ver datos 2017
Descargar XML 2017



SenPool adpprueba@pprueba.com

Mis instalaciones

Accesos

Mis datos

Datos SILOE

datos de la instalación

Código de seguridad:
Año: 2017

Piscina: Vaso grande prueba

Código identificador del vaso:
Num control inicial por vaso: 0
Num control rutina por vaso: 18
Num controles periódico por vaso: 1
Punto muestreo: 2
Tipo análisis: 1
Fecha apertura vaso: 01/06/2017
Fecha cierre vaso: 30/09/2017
Número de días de apertura de la instalación: 119

Días de cierre

10/09/2017: Cierre por obras
09/09/2017: Cierre por obras
25/08/2017: Otros

Bladi Profesional, S.L. – Antonio Machado, s/n – 24193-Navatejera (León) - Teléfono 987 286 919

Solicitar más información: joseangel@bladiprofesional.com



Parámetros

Parámetro	Núm. días incumplimiento	Núm. determinaciones realizadas	Núm. determinaciones conformes	Lugar	Método	Valor medio	Valor mín.	Valor máx.
pH	2	18	16	In situ	Kit	7.41	6.8	7.9
pH	0	1	1	Laboratorio	Fotometría	7.2	7.2	7.2
Temperatura	2	18	16	In situ	Contadores	24.78	20.0	28.0
Transparencia	1	10	9	In situ	Visual	0.9	0.0	1.0
Tiempo de recirculación	0	14	14	In situ	Contadores	8.57	5.0	14.0
Turbidez	0	17	17	In situ	Nefelométrico	3.18	2.0	5.0
Turbidez	0	1	1	Laboratorio	Nefelométrico	4.0	4.0	4.0
Cloro libre	0	16	16	In situ	Espectrofotometría UV/VIS	1.34	0.9	1.6
Cloro libre	0	1	1	Laboratorio	Kit	1.2	1.2	1.2
Cloro combinado	4	14	10	In situ	Kit	0.52	0.3	0.8
Cloro combinado	0	1	1	Laboratorio	Kit	0.3	0.3	0.3
Humedad relativa	3	13	10	In situ	Contadores	64.38	61.0	66.0
Temperatura ambiente	0	13	13	In situ	Contadores	26.69	25.0	29.0
CO2	1	12	11	In situ	Contadores	474.92	410.0	501.0
Escherichia coli	0	1	1	Laboratorio	Número más probable	0.0	0.0	0.0
Pseudomonas aeruginosa	0	1	1	Laboratorio	Cultivo	0.0	0.0	0.0

Bladi Profesional, S.L. – Antonio Machado, s/n – 24193-Navatejera (León) - Teléfono 987 286 919

Solicitar más información: joseangel@bladiprofesional.com